

Инструкция к пользованию определителем резкости


Определитель резкости служит для наводки объектива на фокус при увеличении с плёночных негативов, а также для испытания объектива и для определения исправности оптической части увеличительного аппарата.

Определитель резкости ставится эмульсией к объективу, после установления масштаба увеличения по негативу, затем производится наводка на фокус по определителю резкости, после чего он снова заменяется негативом, который будет точно в фокусе.

При хорошем объективе и исправном аппарате всё поле экрана должно иметь одинаковую резкость.

Если один из краёв поля получается нерезким значит фильмовый канал имеет перекося относительно оптической оси объектива.

Нерезкость углов при полной резкости центра указывает на низкое качество объектива.



Зак. 116
Тир. 100.000